



Cerrado de Grietas

Vista completa del Poste Reparado



DATOS DE COSTOS (\$CAD)	DATOS	NOTAS
Costos totales:	Reemplazo: ~\$452,880 vs. Reparación: \$45,480	Producto + transporte
Costo del reemplazo del poste: (Clase 1, 60')	~\$6804/poste	Costo del poste, no entregado
Costos de transporte:	Postes: ~\$44,640 vs. kits UPR: \$0	Flete de UPR pagado por los distribuidores
Costo de reparación:	~\$758/poste	Promedio por poste
DATOS DEL SITIO		
Diámetro(s) del poste:	25 cm-61 cm (10"-24")	Clase 1
Información de daños:		
Alturas de las grietas	61 cm-244 cm (1'-8')	9-10 cartuchos/grietas profundas
Anchos de las grietas	5 cm-10 cm (2"-4")	
Profundidades de las grietas	8 cm-30 cm (3"-12")	1-3 cartuchos/grietas superficiales
Información de cavidades:		
Diámetro	8 cm-10 cm (3"-4")	
Profundidad	15 cm-30 cm (6"-12")	
Temperatura ambiente:	Promedio de 15 °C (59 °F)	
Acceso del técnico	En altura	
Información de aplicación:	Instrucciones especiales: debido al tamaño de las grietas y cavidades, el fabricante recomendó la inyección lenta de resina UPR-NF en lo profundo del vértice de la grieta para crear la primera gota del sellador. Permita que se expanda y fragüe. Coloque dos gotas de resina junto a la 1ra gota. Envuelva el poste para contener el sellador. Quite el plástico cuando el producto fragüe.	